



Volt Alert™ 1AC-A1



English



Clean with damp cloth.
Limpiar con un paño húmedo.
Nettoyer avec un chiffon humide.



90 - 600V ac
- 10° - 55°C
RH 95% (0 - 30°C)
75% (30 - 40°C)
45% (40 - 55°C)
3000m
IEC 529, IP54
IEC 1010
Max 600V ac, CAT III
US Patent No. 5,103,165

Warning Voltage >30 VAC RMS is hazardous Risk of electric shock. Verify operation by testing a known working circuit that is within the rating of this unit before each use. Steady red glow (not flash) indicates voltage present. Do not rely on this test with shielded wire. Always hold unit by its body (2). Keep fingers away from tip (3).

- (A) Check phase voltage (steady glow) at several points along wire (especially with twisted wire.)
- (B) If no phase voltage (steady off), possible break in wire.
- (C) Check grounding (steady glow = unsafe).

LIMITED WARRANTY: This product is warranted to be free from defects in material and workmanship under normal use for 12 months from date of purchase. Warranty does not apply to batteries.

2 AAA Alkaline batteries included. Unscrew cap (1) to replace.

Español

Advertencia El voltaje > 30 VCA eficaz es peligroso. Riesgo de descarga eléctrica. Verifique su funcionamiento antes de cada uso, probando primero con un circuito activo conocido que esté dentro del rango de prueba de esta unidad. La luz roja fija, es decir, que no parpadea, significa que hay tensión. No se fie de esta prueba en cable blindado. Sujete la unidad siempre por su parte central (2). Mantenga los dedos alejados del extremo (3).

- (A) Comprobar la tensión (luz fija) en diversos puntos a lo largo del cable (especialmente en el caso de cable trenzado).
- (B) Si no hay tensión (luz apagada), puede ser que el cable esté cortado.
- (C) Comprobar la toma de tierra (luz fija = peligroso).

GARANTIA LIMITADA: Se garantiza la duración de este producto sin defectos de fabricación o material, bajo condiciones de uso normales durante los primeros 12 meses desde la fecha de compra. La garantía no incluye las pilas.

Incluye 2 Pilas alcalinas AAA. Desenrosque la tapa (1) para reemplazarlas.

Français

Avertissement Une tension > 30 V ca efficace est dangereuse. Risque de choc électrique. Avant chaque utilisation, vérifiez le fonctionnement en testant un circuit que vous savez opérationnel et dont la puissance peut être mesurée par cette unité. Une lueur rouge continue (et non clignotante) indique la présence de tension. Ne vous fiez pas à ce test avec du câble blindé. Tenez toujours l'unité par son corps (2). Evitez de toucher l'extrémité avec vos doigts (3).

- (A) Contrôler la tension de phase (lueur continue) à plusieurs endroits le long du câble (surtout avec câble torsadé).
- (B) Si aucune tension de phase (lumière totalement éteinte), rupture du câble possible.
- (C) Contrôler la mise à la terre (lueur continue = danger).

GARANTIE LIMITEE : Ce produit est garanti contre tout défaut de matériau et de fabrication, sous réserve de conditions normales d'utilisation, pour une durée de 12 mois à compter de la date d'achat. La garantie ne couvre pas les piles.

Inclut 2 piles alcalines AAA incluses. Pour les remplacer, dévisser couvercle (1).

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA
98206-9090

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602BD Eindhoven,
The Netherlands

In concern for the environment, Fluke has printed this card on 50% recycled paper and used environmentally safe vegetable-oil based inks.



PLEASE RECYCLE

Rev. 1 1997
© 1996, 1997 Fluke Corporation
All Rights Reserved

MADE IN U.S.A.



0 95969 04651 0